

切削・研削油剤濃度管理グラフ

I n t e X 5 5 0 M

濃度管理表

希釈倍率（倍）	5	10	20	30	40	50	100
屈折計の読み（Brix %）	18.4	9.2	4.6	3.1	2.3	1.84	0.92

