

切削・研削油剤濃度管理グラフ

N-COOL Z3

濃度管理表

希釈倍率 (倍)	5	10	20	30	40	50	100
屈折計の読み (Brix %)	15.8	7.9	4.0	2.6	2.0	1.58	0.79

濃度管理グラフ

