

切削・研削油剤濃度管理グラフ

N-COOL AF-1

濃度管理表

希釈倍率 (倍)	5	10	20	30	40	50	100
屈折計の読み (Brix %)	21.6	10.8	5.4	3.6	2.7	2.16	1.08

濃度管理グラフ

