

切削・研削油剤濃度管理グラフ

N-COOL Z5R

濃度管理表

希釈倍率 (倍)	5	10	20	30	40	50	100
屈折計の読み (Brix %)	11.6	5.8	2.9	1.9	1.5	1.16	0.58

濃度管理グラフ

