

切削・研削油剤濃度管理グラフ

N-COOL 1245N

濃度管理表

希釈倍率（倍）	5	10	20	30	40	50	100
屈折計の読み（Brix %）	22.2	11.1	5.6	3.7	2.8	2.22	1.11

濃度管理グラフ

